

4.5 OTRAS OBSERVACIONES

- En el minuto 126, a solicitud del cliente, se interrumpe el ensayo.

5- CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en el ensayo efectuado de conformidad a las Normas IRAM 11950 e IRAM 11951, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada:

- Estabilidad al fuego 126 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Estanqueidad a la llama 126 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- No emisión de gases inflamables 126 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)
- Aislación térmica 126 MINUTOS
(por interrupción del ensayo)

Por lo tanto, de acuerdo a la Norma IRAM 11949 y a los datos obtenidos en el ensayo efectuado, la puerta ensayada ha obtenido la siguiente

CLASIFICACIÓN:

RESISTENTE AL FUEGO -----120 MINUTOS
FR 120



Ing. GERALDINE CHARREAU
U. T. FUEGO



Ing. ANA MARIA DI PACE
COORDINADORA U. T. FUEGO



Ing. ALEJANDRO STORANI
CECON

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida, y el INTI y CECON declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.

